1

2

2010 - 2011

Casa Mauro e Fortunata Cammarelle

Rionero in Vulture (Potenza)

Il dignitoso edificio nel centro storico rischiava di perdere il suo carattere a seguito del radicale intervento di riqualificazione energetica dell'involucro. Il conflitto tra il generoso rivestimento a cappotto da 11 cm di spessore e i portali in pietra è stato risolto mediante la simulazione di una stratificazione strutturale: nuovi vani in muratura incorniciano i portali in pietra e ne amplificano la dimensione.

Le nuove coperture supercoibentate (18 cm di coibente e manto ventilato) potevano, ugualmente, sconvolgere l'estetica del cornicione in cemento armato esistente. Se ne è decisa, perciò, la sostituzione con un nuovo coronamento in legno, che consente anche l'eliminazione del ponte termico e un sensibile alleggerimento estetico della facciata.

3

1, facciata principale
2, scorcio della facciata principale dal cortile antistante (in primo piano l'edificio sede dello studio Cammarelle)
3, 5, dettagli della facciata principale al piano terra: il rivestimento a cappotto, rifinito con tonachino ai silicati, non danneggia l'immagine della facciata ma, al contrario, ne esalta la qualità assieme al portone in legno e alle finiture in metallo
4, dettaglio del coronamento: i due cornicioni, in mutatura e in legno, sono completati con gronde in rame

4

5

6

Casa Mauro e Fortunata Cammarelle
6, 8, il cornicione e la pensilina in legno proteggono le facciate dalle intemperie mantenendo un profilo leggero e consentendo l'eliminazione dei ponti termici
7, i vani finestra sono completamente coibentati anche sotto le soglie, le persianine impacchettabili nel vano consentono l'eliminazione del ponte termico dei cassonetti conservando la pulizia estetica delle facciate

7

8

10

9

9, la fruibilità del terrazzo è incrementata dal pavimento galleggiante perfettamente orizzontale
10, dettaglio della pensilina in legno di larice con finitura ecologica ai sali di boro, in fondo il comignolo in rame

1 Bis